

История версий программного обеспечения контроллера

STEMAX MX840

Версия 1.2

- ✓ Поддержана работа с сетевой контрольной панелью STEMAX ZE10

Версия 1.3

- ✓ Для STEMAX ZE10 добавлен параметр настройки раздела отображаемых шлейфов на индикаторах "Зона" в Мираж-КД, STEMAX TM и STEMAX RFID.
- ✓ Для STEMAX ZE10 добавлен параметр настройки раздела, которым будет управлять вход TM.
- ✓ При выборе типа шлейфа "Отключен" в STEMAX ZE10, индикатор соответствующего шлейфа теперь не горит.
- ✓ При постановке на охрану раздела, входящий в него охранный шлейф, с атрибутом "Расписание", теперь не проверяется на исправность.
- ✓ При использовании Мираж-КД-04 поддерживается функция выбора раздела и номера страницы отображаемых шлейфов. Поддержаны сервисные коды *40*, *70* и *71*.
- ✓ Добавлена функция произвольной нумерации собственных шлейфов контроллера, а так же добавляемых шлейфов STEMAX ZE10 и радиодатчиков Livi.

Версия 1.4

- ✓ Добавлена функция выбора технологии GSM связи (2G/3G/4G).
- ✓ Внутренний звуковой оповещатель (зуммер) по умолчанию выключен.
- ✓ Оптимизирована функция формирования события "Ошибка постановки" при попытке постановки на охрану с неисправным шлейфом.
- ✓ Оптимизирована функция подчинения разделов.

Версия 1.5

- ✓ Поддержана работа с температурными датчиками Livi TS и Livi HTS
- ✓ Оптимизирована работа с датчиком дыма Livi FS
- ✓ Поддержана работа с датчиком дыма Livi FS2
- ✓ Добавлена поддержка электронных ключей типа DS1992, DS1994, DS1963.
- ✓ Оптимизирована функция маршрутизации радиодатчиков Livi через ретранслятор Livi RTRM.

Версия 1.6

- ✓ Оптимизирована функция отображения состояния шлейфов на устройствах управления режимом охраны
- ✓ Оптимизирована работа модема с SIM картами, которые потеряли или не могут пройти регистрацию у сотового оператора
- ✓ Оптимизирована работа с пультом управления Livi KeyFob

Версия 1.7

- ✓ Исправлена ошибка чтения IMEI модема в ревизии платы 2.0
- ✓ Оптимизация работы с датчиками температуры (Livi TS, Livi HTS)
- ✓ Оптимизация работы канала связи Ethernet

Версия 1.8

- ✓ Оптимизирован алгоритм установки APN для ревизии платы 2.0
- ✓ Исправлена ошибка отображения индикации на STEMEX TM
- ✓ Добавлено включение индикатора “Неисправность” при событии “Авария RS-485”