

## Методика перехода с версии ПО 1.0 на последующие версии ПО

Внимание!!! Данная методика актуальна только при переходе с версии ПО 1.0 на последующие версии ПО. Дальнейшие обновления с версии ПО 1.1 и выше, не будут требовать выполнения описанных ниже действий.

При переходе с версии ПО 1.0 на все последующие версии ПО, следует учитывать следующие моменты.

### 1. В процессе записи ПО не должно быть сформировано, какое либо событие.

В связи с этим следует учесть, что:

- ✓ Если контроллер уже используется на охраняемом объекте, то убедитесь в том, что в момент записи ПО не возникнет какое либо событие.
- ✓ Если контроллер был выключен, и для замены версии ПО его включили, необходимо подождать около 5 минут, до того момента пока не будут сформированы и доставлены все события рестарта.

Если в момент записи ПО все же возникло событие, то ПО не будет записано. Следует повторить попытку.

### 2. В момент записи ПО память контроллера не должна содержать большое количество записей в рабочем и сервисном журналах.

Если в момент записи ПО, в программе Конфигуратор Про, выводится ошибка **“Неверная контрольная сумма”**, необходимо выполнить очистку рабочего и сервисного журналов, после чего повторить попытку записи ПО.