НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕЛС»

Мираж-УКП-01

Модуль контроля питания Руководство по эксплуатации

АГНС.426443.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Меры безопасности	
Назначение	5
Принцип работы модуля	ε
Настройка модуля	7
Рекомендации по монтажу и подключению	8
Техническое обслуживание	<u>9</u>
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема внешних подключений модуля	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Внешний вид модуля	11

Введение

Настоящее руководство распространяется на модуль контроля питания и предназначено для изучения его устройства, монтажа и эксплуатации. Модуль используется в составе интегрированной системы мониторинга *Мираж* (далее *ИСМ Мираж*), совместно с объектовыми контроллерами серии *Профессионал*, поддерживающими возможность подключения пожарных шлейфов сигнализации (*Мираж-GSM-M8-03*, *Мираж-GSM-M4-03*, *Мираж-GE-X8-01*).

Меры безопасности

Во избежание поражения электрическим током или опасности возгорания, необходимо устанавливать и эксплуатировать модуль только внутри помещений, в условиях, исключающих повышенную влажность, попадание жидкости внутрь корпуса и воздействие агрессивных сред, вызывающих коррозию, а также наличие токопроводящей пыли.

После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, модуль должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 2 часов.

Все монтажные, демонтажные работы, а также работы связанные с устранением неисправностей, разрешается проводить только после отключения источника питания.

Инструкции, руководства и методики на продукцию, выпускаемую ООО "НПП "Стелс", можно найти на сайте www.nppstels.ru, в разделах *Продукция* и *Техподдержка*.

Назначение

Модуль Mupaж- $VK\Pi$ -01 (далее $VK\Pi$ -01) предназначен для контроля основных параметров резервных источников питания (далее $PU\Pi$) различных производителей, используемых в составе с объектовым оборудованием Mupaж $\Pi poфессионал$.

Принцип работы модуля

Принцип работы $VK\Pi$ -01 заключается в следующем. $VK\Pi$ -01 имеет три входа для подключения информационных выходов $PU\Pi$. В объектовом контроллере для подключения $VK\Pi$ -01 задействуется один шлейф сигнализации. В зависимости от текущего состояния информационных выходов $PU\Pi$, сообщения о состоянии $PU\Pi$ передаются на станцию мониторинга ПЦН Мираж. События о состоянии $PU\Pi$, формируемые в зависимости от состояния входов $VK\Pi$ -01, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные формируемые события УКП-01

Входы			События
К1	К2	К3	
Вкл.*	Вкл.	Вкл.	Норма
Выкл.*	Вкл.	Вкл.	Авария выходного напряжения БИРП
Вкл.	Выкл.	Вкл.	Авария АКБ БИРП
Вкл.	Вкл.	Выкл.	Авария сети 220 В БИРП

^{*} Вкл. – на вход подается напряжение 12 Вольт.

Выкл. – на вход не подается напряжение 12 Вольт.

Внимание! Комбинация отключенных входов приводит к формированию комбинации соответствующих событий. Например, при отключении 12 Вольт на входах К2 и К3, приведет к формированию событий Авария АКБ БИРП и Авария сети 220 В БИРП.

Настройка модуля

Настройка контроллера для подключения модуля $VK\Pi$ -01 производится в Конфигуратор Про 4.5 и выше. Для работы $VK\Pi$ -01 на выбранном шлейфе контроллера следует изменить тип шлейфа сигнализации на Mupaxe- $VK\Pi$ -01 (Puc. 1).



Рис. 1 Выбор типа шлейфа.

Значок шлейфа сигнализации изменится, как показано на (Рис. 2).




Рис. 2 Изменение значка шлейфа сигнализации.

На этом конфигурирование УКП-01 закончено.

Рекомендации по монтажу и подключению

Внешний вид $VK\Pi$ -01 представлен в Приложении 2, схема внешних подключений в Приложении 1. Рекомендуем производить коммутацию $VK\Pi$ -01 проводом КСПВГ 4x0,2, модуль $VK\Pi$ -01 размещать в корпусе контроллера.

Техническое обслуживание

При эксплуатации *УКП-01* требуется проведение периодического осмотра и его техническое обслуживание.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в год. Несоблюдение условий эксплуатации $VK\Pi$ -01 может привести к отказу изделия.

Периодический осмотр УКП-01 проводится с целью:

- ✓ соблюдения условий эксплуатации;
- ✓ обнаружения внешних повреждений;
- ✓ проверки на отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных кабелей;


Техническое обслуживание необходимо проводить при появлении ложных срабатываний.

Внимание!!! Техническое обслуживание проводится только после полного обесточивания *УКП-01*.

При проведении технического обслуживания выполняются следующие виды работ:

- ✓ проверка контактных групп проводных соединений на предмет отсутствия ржавчины и окисления контактов;
- ✓ удаление пыли с поверхности платы *УКП-01*;
- ✓ проверка на отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных проводов;
- ✓ проверка на отсутствие внешних повреждений $VK\Pi$ -01;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема внешних подключений модуля



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Внешний вид модуля

